

“مركز دعم الاستقرار” يبدأ بمعاينة وضع المنازل في مدينة القامشلي

npasyria.com/141561

12 فبراير 2023



12-02-2023



فريق هندسي يعاين ضرر أحد المنازل في القامشلي بعد الزلزال - نورث برس

القامشلي - نورث برس

بدأ مركز دعم الاستقرار بمجموعة من المهندسين المختصين، الأحد، بمعاينة وفحص أحوال المنازل في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، للكشف عن آثار الزلزال الأخير عليها.

وقالت مالا رمضان، مهندسة من الفرق، لنورث برس، إن “فريقنا عمل في الأزمات كافة وفي قطاعات مختلفة، والآن سنعمل بفحص ومعاينة الأبنية في مدينة القامشلي”.

وأضافت رمضان أنه “نتيجة الزلزال تضررت الكثير من المباني وهناك مخاوف من سقوط بعض الأبنية في حال حدوث هزات أخرى”.

وذكرت أنهم شكلوا مجموعة فيها عدد من المهندسين المدنيين التابعين للمركز وسينسقون مع اتحاد المهندسين والمستشارين الهندسيين لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص المنازل بعد فحصها.

وأوضحت رمضان بأنهم سيقومون بمعاينة المنازل ومن ثم سيعدون التقارير عن حالة المنازل، ليتم رفعها إلى المهندسين الاستشاريين لمناقشة درجة الخطورة، ومن ثم رفعها لمنظمات معنية وجهات دولية لأجل تقديم الدعم.

وأشارت إلى أنهم اليوم قاموا بمعاينة ثلاثة منازل كان فيها شروخ ولكنها طبيعية، وهناك منازل كانت تتواجد فيها شروخ بالأعمدة وهذه الأبنية تعد خطيرة، كما وجدوا بعض الأبنية التي وجدت فيها شروخ ضمن الأعمدة والجسور وهي الأخطر في هذه المرحلة.

وقالت: “سيتم إعداد تقارير نهائية مفصلة عن الأضرار، ونخبر أصحاب المنازل بأوضاع منازلهم، ومن ثم نرسل التقارير إلى جهات تستطيع تقديم المساعدة لترميم تلك المنازل”.

إعداد: محمد الأومري – تحرير: قيس العبدالله



Watch Video At: <https://youtu.be/L57x6WVt5NQ>

